

Yellow Flame Butane Lighter Inserts English USA - en

FILLED/EMPTY YELLOW FLAME INSERT WARNING

WARNING: KEEP LIGHTER AND THEIR FUELS OUT OF REACH OF

is out after use. If filled, contains flammable gas under pressure, If

expose to heat above 50°C (122°F) or to prolonged sunlight. Never

If you have any problems with the operation of your Product, DO

△WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure

damage and/or serious injury. Extra care should be taken to prevent

NOT return it to the retail store, Instead, consumers should

to follow the warnings and instructions may result in Product

burn, injury, or fire. Save these instructions for future reference.

contact their local distributors listed on zippo.com.

CHILDREN, Ignite lighter away from face and clothing. Be sure flame

unfilled, when filled, will contain flammable gas under pressure. Never

puncture or put in fire. Do not keep lit for more than 30 seconds. Do

not refuel over containers such as sinks or near a flame. Butane tends

Yellow Flame Model #: Z8A20

to settle and collect in the lowest point.



. Be sure flame is out after use.

· Fill or refill in a well-ventilated area.

Use Zippo® butane fuel for best performance.

· For safe refilling: ensure proper mating between refill can nozzle and

. DO NOT keep lit for more than 30 seconds.

Never expose to heat above 50°C (122°F) or to prolonged sunlight.

. Never puncture or put in fire.

. DO NOT point lighter towards face.

 This insert is only designed to work with regular-sized genuine Zippo Windproof Lighter models including: Regular, Vintage, Armor®, and 1941 Replica.


in any manner. This will void the warranty.

cause difficulty.

other item when using this product.

© Zippo Manufacturing Company 2021. OPERATING INSTRUCTIONS:

Install the Insert into your Zippo Lighter Case



Butane Filling Instructions

. Fill or refill in a well-ventilated area.







65807_rA

. Strike the Flint Wheel in a downward motion then press the Ignition Button with your thumb and hold to ignite flame.







GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS:

. Keep lighters and their fuels out of reach of children.

. Ignite lighter away from face and clothing.

. When filled, will contain flammable gas under pressure.

Use butane fuel only.

. DO NOT refuel over containers such as sinks or near a flame. Butane tends to settle and collect in the lowest point.

. Hold insert or lighter away from face.

lighter filling valve.

. Wait at least 2 minutes after refilling before using the insert.

. DOES NOT work with Slim or 1935 Replica models.

. DO NOT attempt to disassemble the Product for cleaning or modify it

. Always grasp lighter case edge(s) with finger(s) and thumb when inserting or removing butane insert. Gripping face of lighter may

· Follow all instructions and warnings provided by manufacturer of any

To re-flint your Zippo Yellow Butane Lighter:

Insert Remove screw (6) and attached spring at the bottom of the insert. Be sure old flint is removed from tube. Place new flint in tube and replace spring, screw lightly. Be sure screw is turned as far as it will go. If wheel binds after new flint is inserted, turn wheel backwards a few times.



Performance Tips

. Like all butane lighters, the performance of this lighter insert is affected by high altitudes over 5,000 feet (1,500 meters). For optimum performance, always use Zippo® or Ronson® butane fuel. Use of other brands may result in clogging and poor ignition rate, especially at high altitudes and below-freezing temperatures.

 All butane lighters must be kept above freezing in order to operate. Storing lighter insert in an inner pocket or warming it in your hand for a few minutes will enable the lighter to be used at cold temperatures.

DISCLAIMER:

ZIPPO WILL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGES YOU OR ANY THIRD PARTY MAY SUFFER AS A RESULT OF USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT

Yellow Flame Butane Lighter Insert



- 1. Flint wheel
- 2. Ignition button
- 3. Flame
- 4. Cam
- 5. Butane Filling Valve
- 6. Flint screw

ZIPPO MANUFACTURING COMPANY 33 Barbour Stree

Bradford, PA 16701 U.S.A 814-368-2700 zippo.com

Importer/Consumer Complaint Contact BHAWAR SALES CORPORATION.

Third Floor A. 18/1. Model House Cross Road. S. Kariappa Road, Yadipur, Basayanagudi, Bangalore INDIA -560004 Phone# +7904509430

Email: zippo.sales@bhawar.com

ZIPPO

असली पीली लौ वाली बय टेन लाइटर इंसरट

FLAME

Yellow Flame Model #: Z8A20 भरी / खाली टारच से संबंधित चे तावनियाँ

चे तावनी : लाइटर और उनके ई धनों को बचचों की पह "च से द र रखें। लाइटर को जलाते समय उसे चेहरे और कपड़ों से देर रखें। इसते माल के बाद अचछी तरह देख लें कि ली ब झे गई है। अगर भरी हो, तो इसमें देबाव के साथ भरी है ई जवलनशील गैस होती है। अगर यह खाली हो, तो भरते समय इसमें दबाव के साथ जेवलनशील गैंस भरी जाती है। 50° से (122° फे) से ज यादा गरमी में न रखें यो ध प में ज बादा देर न रखें। इसमें कभी भी छूँद न करें वा इसे आग में न डालें। नज र आने वाली लौ के ऊपर बेहद गरमी होती हैं। जलने, चोट लगने या आग लगने में बचाव के लिए अंतरिकित मावधानी बरते । 10 में कंड में ज यादा देर तक जलाए न रखें। सकि जैसे पातरों पर या आग की लौ के आस-पास ईंधन भरने का काम न करें। बयु टेन की पुरक तो सबसे नीचे जा कर इकटठा होने की होती हैं।









अगर आपको अपने उतपाद का इसते माल करने में कोई परे ज्ञानी आ रही हैं. तो इसे रटिल सटोर में न लौटाएं। इसके बजाय, गराहकों को चाहीए कि a zippo.com पर दिए अपने स्थानीय वितरकों से से परक करें।


∆चे तावनी: सभी स रक्या चे तावनियाँ और नरिद्रेश पढें। चे तावनियो और नरिंदे शों का पालन नेहीं करने पर उतपाद को कपत पह "च सकती हैं और / यो किसी को गंभीर चोट लग सकती हैं। जलने, चोट लगेने या आग लगर्न से बचाव के लिए अतरिकित सावधानी बरते। भवषिय के लिए इन नरिंदे शों को सहोज कर रखें।

C Zippo Manufacturing Company 2021.

65807 rA

इसते माल के नरिदेश:

अपने Zippo लाइटर के स में इन्सर्ट डालें



बय_टेन भरने के नरिदेश

• खे.ली. हवादार जगह में ई धन



• चकमक पहिए को नीचे की ओर घुमाएँ और आग जलाने के लिए अँग ठे से इंगनशिन बटन को दबाए रखें।







सामानय स रकषा चे तावनियाँ और नरिदेश:

- लाइटर और उनके ईंधनों को बचचों की पहुँच से दर रखें।
- लाइटर को जलाते समय उसे चेहरे और कपड़ों से दर रखें।
- इसतेमाल के बाद अचछी तरह देख लें कि ली बुझ गई है।
- अगर यह भरा हो. तो इसमें दबाव के साथ भरी हुई जवलनशील गैस होती है।
- सरिफ बयरेन ईंधन का इसतेमाल करें।
- सकि जैसे पातरों पर या आग की लौ के आस-पास ईंधन भरने का काम न करें। बयटेन की परकर्ता सबसे नीचे जो कर इकटठा होने की होती है।
- खली. हवादार जगह में ईंधन भरें।
- इनसरट को या लाइटर को चेहरे से दर रखें।
- सबसे अचछे परफॉरमेंस के लिए सरिफ Zippo® बयुटेन ईंधन का इसतेमाल करें।
- सरकपति रफिलिगि के लिए : अचछी तरह जाँच लें कि रिफिलि कैन का नॉजल लाइटर के फलिगि बॉलव में अचछी तरह से घुसा हुआ है।
- रीफलिगि के बाद इनुसर्ट को इसुतेमाल करने से पहले कम से कम 2 मनिट रुकें।
- 30 सेकंड से जयादा देर तक जलाए न रखें।
- 50° से. (122° फे.) से जयादा गरमी में न रखें वा धप में जयादा देर न रखें।
- इसमें कभी भी छेद न करें या इसे आग में न डालें।
- लाइटर का मुँह चेहरे की ओर न करें।
- इस इनसरट की बनावट नियमित आकार के असली Zippo विडियरफ लाइटर मॉडलों में काम करने के लिए उपयुक्त है, जिनमें शामलि है : रेगुलर, वटिज, Armor® और 1941 रेपलिका।
- यह सलमि या 1935 रेपलिका मॉडल के साथ काम नहीं करता।
- उतपाद को साफ करने या इसमें किसी भी तरीके का बदलाव करने के लिए इसे खोलने की कोशशि न करें। इससे वारंटी खतम हो जाएगी।
- बयुटेन इनसरट को अंदर डालने या निकालने के समय हमेशा उंगली (उंगलियों) और अंगुठे से लाइटर के केस के किनारे (किनारों) को पकड़ें। लाइटर को सामने से पकड़ने में कठनिाई हो सकती है।
- इस उतपाद का इसतेमाल करते समय किसी भी अनय आइटम के निरमाता दवारा दिए गए सभी नरिदेशों और चेतावनियों का पालन करें।

चकमक पतथर दोबारा डालने के लिए: फय ल चैं मबर के किनारे पर लगा पेंच (6) और सपरिंग खोलें। स नशिचति करें कि

प राने फलिट को टय व से निकाल लिया जाए। ट्यंब में नया फलिट डालें और सपरिंग बदलें, धीरे-से पेंच कसें। स निश्चिति करें कि पेंच को उतना घ माएं जितनी दर तक यह जा सकता हो: यद ऐसा नहीं कयों जाता, तो कवर अचछी तरह से बंद नहीं होगा। यदि नए फलिट को डालने के

बाद पहिंचा बंध जाता है. तो पहिए को क छ बार पीछे की तरफ घ माए।

परफ ॉरमें स संबंधी स झाव

- सभी बयु टोन लाइटर की तरह, इस लाइटर इनसरट का परफ ॉरमें स 5,000 फ.ट (1,500 मीटर) से ज्यादा ऊँचाई पर प्रभावति होता है। सही परफ ॉरमें स के लिए, हमें शा Zippo® या Ronson® वय टेन ईंधन का उपयोग करें। अनुय बुरा इस का इसते माल करने पर जाम होने या बार-बार ठीक से न जलने जैसी समस्याएँ आ सकती हैं। खासतौर से जब इसका इसते माल ऊँ चाइयों या श्नय से नीचे के तापमानों पर कथा जाए।
- सभी बय टोन लाइटरों को चलाने को लिए शानय सो ऊपर को तापमान पर रखा जाना चाहिए। ज्यादा ठंडे तापमान पर इसते माल करने से पहले लाइटर इनसरट को अपनी अंदर वाली जेव में रखने या अपने हाथों में रखकर इसे गर्म करने से मदद मलि सकती है।

इसिकले मर

इस उत्तपीद के इसते माल या द र पयोग के परिणामसवर प आपको या किसी ते तीय पकष को होने वाले किसी भी न कसान के लिए ZIPPO ज मिम दार या जेवाबद ह नहीं होगा।

असली पीली लौ वाली बय_टेन लाइटर इंसर्ट



- 1. चकमक पहिए से आग स.लगाना
- 2. इगनशिन बटन
- 3. ली
- 4. ず申 5. बय टोन फ लिगि वॉलव
- 6. चकमक पेंच

ZIPPO MANUFACTURING COMPANY 33 Barbour Street Bradford, PA 16701 U.S.A 814-368-2700 zippo.com

Importer/Consumer Complaint Contact BHAWAR SALES CORPORATION. Third Floor A. 18/1, Model House Cross Road, S. Kariappa Road, Yadipur, Basayanagudi, Bangalore INDIA -560004 Phone# +7904509430 Email: zippo.sales@bhawar.com